



TurbolEG.com



دفتر :

مختبر تحكم آلي







Automatic Control Lab

إعداد : ورد الشلبي





اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة الصناعية

2023





تغییر ال
hasht



Servo kit components:

1] Power supply [step Input]

- generates constant voltage $[-15, 15] V$
- common ground (zero voltage)
- Internally connected to the Servo (لا حاجة لتوصيلها بالسيرفو)
- max current = 2A

2] Servo Amplifier

Used as a Drive In Both first and second order system
(speed) (Position)
(servo + Pre-amp)

- Terminals A and B change the Direction from C.W to C.C.W
Rotation of motor

• Changing The Direction of motor Rotation
من غير أن يكون النظام stable أو unstable

3] Operational amplifier

Operational amplifier

- summing Point

• $[15, 0, -15] V$ output

- more than one Input and only one output

- gain = 1

بغير تضخيم gain أقل من 1

A, B بين

②

Controlled

- Ex gain = 3

$R = 300 \Omega$ 100

③

- Error detector

Demand and Response -

1

4 Attenuator unit

gain [0.1] depends on the position of the knob

* Controller

Summing Point

آزاد پوینٹ


* Voltage divider

Summing Point

آزاد پوینٹ

→ V_{out} کی مقدار متعلقہ V_{in} کی

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R}{R_{total}} \right)$$



$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R}{10R} \right) = 0.1 V_{in}$$

$$\text{gain} = 0.1$$

$$= \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{R}{10R} = 0.1$$

Input	Output
1, 3	2
4, 6	5

Modes name


اس کے دو موڈ

Inputs modes
ground لاگ کرنا
موجودہ

2 controllers

ہر ایک کے لئے ایک

دیکھ کر



Zero voltage

Power supply

گراؤنڈ

گراؤنڈ

گراؤنڈ

گراؤنڈ

گراؤنڈ

گراؤنڈ

ground (Zero voltage)

out Pul from the First Controller



Input

Controller

Controller

Controller

Controller



Summing Point

Sensor

Controller

Controller

5) Pre-amplifier

only used in the second order system (Position control system)

as a Drive, Drive-2 [Servo + Pre-amp]

24. The second order system

* one input \Rightarrow two outputs. Directly ~~connect~~
connect them to the servo

د. (صباحة ال) Pre-omp يو ملو بال (Servo)

6] Tachometer (Reduction tacho unit).

Sensor

عبارت عن _____

Closed

سَمَدٌ فَفُوْا فِي

loop systems

$(A, B, C) \rightarrow [-15, 0, 15]$ مود

حتى شققتنا لنا مرة

D → Out Put

Dc-motor e jeiny

Coupling

0107 Hesse

حتى أجد على negative
جوهر القوت الكبير بال
ground feedback

ground

Feed Back

والأخري ربيع سابعة آتينا بها .

In the first order The output of the Tachometer

Is Voltage proportional to ~~input~~ input angular
speed ✓

Speed

قدرت عرف اینها Postblan ad speed در فضا

do Pre-amp

ما نوفر

Pre-amp

2 two Inputs

3. نوید

من خلا } to the

2019

two

2510

12036 flower

to the

7] Dc Motor [servo motor]

Input [electrical] → output [mechanical]

$$T.F = \frac{\omega(s)}{V(s)} = \frac{K_m}{s+1}$$

output speed Input V

→ torque constant
time constant

$$\omega(t) = K_m \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_m}} \right)$$


8] Input angular potentiometer

9] output angular potentiometer


(connected with the tachometer)

has an output voltage proportional to input angular position (Theta).

→ feedback signal



10] Function generator



-15, 15 V
دائرة

Provides an input signal such as $e^{j\omega t}$, $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$

a constant input


constant

المدخل

Power supply

ground

الارض



4

Summing Point

* $[-15, 0, 15]$ Servo kit as amplifier
 Power supply →

Servo


{ Drive → Servo → First order (speed)
 Drive → Servo + Pre-amp → Second order (position) }

* Oscilloscope → Draw the output/Input signal

Stable system → Bounded Input → Bounded output

Unstable system → Bounded Input → unBounded output.

tachometer إذا غيّر مكانه السلك أي جاي من
 output angular د الدائرة في Summing Point
 Potentiometer من نقطة D أي F مثلا
 Sensor (من سلك الفولتية)
 (has no effect)




لو نقلت السلك الدائرة في D
 أي نقطة F جايه ذلك لين بودتر على
 النظام

Closing the loop of the system (add the connection between the sensor and the summing point)

Reduce the error, make the system faster. Stable Ex number 3

Units 5, 8, 9


Position control system
لو جا ب نظام مو قبل جا هيز دما فيه الأثر
Speed system
إذا مو جو دني دمو حيلين
Position system
مكونه



First order system,

Slope \neq Zero

$$\text{slope} = \frac{1}{\tau}$$



Second order system

Slope = Zero

System order = number of poles (عدد أصفار المعادلة)
system type = number of poles at (0,0)

عدد أصفار المعادلة الواقعة على نقطة الأصل

$$\frac{1}{s^3(s+1)}$$

- 4th order

- 3rd type

* Speed control system (first order system).

$$\frac{\text{Output}}{\text{Input}} = T.F = \frac{K}{\tau s + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b} \dot{y} + \frac{a}{b} y = r(t)$$

$$\frac{s}{b} y(s) + \frac{a}{b} y(s) = r(s)$$

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{\frac{b}{a}}{\frac{1}{a}s + 1} \Rightarrow \frac{K}{\tau s + 1}$$

So,

$$K = \frac{b}{a}, \quad \tau = \frac{1}{a}$$

↳ time constant


DC gain

K defined as

$y_{ss} \rightarrow$ Final value of the output

$r_{ss} \rightarrow$ Final value of the input

$\tau \rightarrow$ The time when the system reaches 0.630 of its Final Value



$T_r \rightarrow$ Rise time

When the system change from 10% to 90% of the final value.

$T_s \rightarrow$ settling time \rightarrow when the system reaches (steady state value) 98% of its final value.

$$T.F = \frac{K}{\tau s + 1}$$

$$T_s = 4\tau \rightarrow \textcircled{2}$$

$$y(t) = K(1 - e^{-t/\tau}) \rightarrow \textcircled{3}$$

$$K = \frac{y_{ss}}{r_{ss}} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$T_r = 2.2\tau \rightarrow \textcircled{5}$$

when the system change from 10% to 90% of the final value

$$T.F = \frac{a}{s + 10} \text{ for unit step}$$

find $K, \tau, y(t)$

$$\Rightarrow \frac{10}{0.1s + 1}$$

$\tau = 0.1$

$K = 0.9$

$$y(t) = 0.9(1 - e^{-t/0.1})$$

Ex) 1) $\frac{3}{s+2}$ 2) $\frac{2}{s+1}$ 3) $\frac{1}{s+4}$ 4) $\frac{1}{s+3}$

a) Find γ for motor number 4.

T.F. = $\frac{1}{s+3} \Rightarrow \frac{1/3}{\frac{1}{3}s+1} \quad \gamma = \frac{1}{3}$

$\gamma \propto \frac{1}{\text{السرعة}}$

إذا كانت γ أقل

فإن النظام أسرع

b) which motor has the ^{steady state} fastest response?

fastest steady state response $\Rightarrow \gamma$ أكبر

لأنه يزداد T_s حتى يكون السرعة دافعة الوصول إلى steady state

دلالة في أقل د

السرعة دافعة لأنه أقل $\gamma = \frac{1}{4} \Rightarrow$ for motor 3

c) which one has the maximum steady state output? (step input)

$k = \frac{y_{ss}}{R_{ss}} \Rightarrow$ المطلوب أي شيء هنا أكبر

$k = 2 = \frac{y_{ss}}{1}$

$R_{ss} = 1$

\Rightarrow motor 2

$y_{ss} = 2$


d) If the input = 2V, which motor will have 3 rad/sec steady state output??

$k = \frac{y_{ss}}{R_{ss}} \Rightarrow y_{ss} = k \times R_{ss}$

$3 = k \times 2$

$k = \frac{3}{2}$

\Rightarrow motor 1



If $k = 0.7$

Find T.F


sol

T.F. = $\frac{k}{\gamma s + 1} = \frac{0.7}{1s + 1}$

* $T_s = 4\tau$

$u, u\gamma$

$\gamma = 1$




Find k

$k = \frac{y_{ss}}{R_{ss}} = \frac{2}{1} = 2$

or $y(\gamma) = 0.63 y_{ss} = 0.63$

T at 0.63 = 1 s

$y(t) = 0.7 (1 - e^{-\frac{t}{1}})$



	Case 1	Case 2	Case 3
Node	Closed loop speed control with constant K_p and step input	Open loop speed control with step input	Open loop speed control with variable input
J			
G			
C			
D			


Second order system (position system)

Stable → $\frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s^2}$
 Stable → $\frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s^2}$
 (closed loop)

$$T.F = \frac{k \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n}$
 ω_n = natural freq
 ζ = damping Ratio
 k = DC gain

1) undamped system ($\zeta = 0$)



* note → $\omega_n^2 = 4$
 $\omega_n = 2$

* $j\omega_n$

* $-j\omega_n$


Complex poles

$$T.F = \frac{\omega_n^2}{s^2 + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

$$y(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

2) under damped ($0 < \zeta < 1$)



Complex conjugates


$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \cos^{-1} \zeta)$$



$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

damping freq

3) Critically damped ($\zeta = 1$)




4) over damped ($\zeta > 1$)



Ex

Find the value of k to achieve $\zeta = 0.707$



closed loop T.F.

$$\frac{k}{s^2 + 3s + 2 + k}$$

$$\omega_n^2 = 2 + k$$

$$\omega_n = \sqrt{2 + k}$$

$$3 = 2 \zeta \omega_n$$

$$\omega_n = 2.12$$

$$\omega_n^2 = 2 + k$$

$$\omega_n^2 = 4.5 \Rightarrow$$

$$k = \underline{\underline{2.5}}$$

Find the settling time for

T.F.

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

$$\omega_n = \sqrt{2}$$

$$2 \zeta \sqrt{2} = 2 \zeta$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$T_s = \frac{4}{0.707 \times \sqrt{2}}$$

$$= \underline{\underline{4 \text{ sec}}}$$

1) $\frac{1}{s^2 + 3s + 2}$

2) $\frac{1}{s^2 + 4s + 4}$

3) $\frac{1}{s^2 - s - 6}$

4) $\frac{1}{-s^2 - 4s - 3}$

for The first system

$$\omega_n = \sqrt{2}$$

$$3 \zeta = 2 \zeta \sqrt{2}$$

$$\zeta = \frac{3}{2\sqrt{2}} = 1.06$$


system 2 is critically damped

$$\zeta = 1$$

حتى اعرف انه النظام
 stable or unstable
 اذا تغيرت الاشارة في المعاد
 ايو عدد كثره اشارة + - + - +
 unstable ③
 Poles on the R.H.S
 unstable
 missing term
 unstable
 في المعاد
 1/(s^2 + s) / 1/(s^3 + s + 1)

لازم ان يكون معرف اوسع في مكانه البولي



محل



→ مراد

Marginally stable

البولي في $s=0$ axis
اد تفتت الاصل



$$\cos \theta = \frac{s \omega_n}{\omega_n} = f$$


$$f = \cos(\theta)$$

$\theta = 0 \rightarrow$ critically

$\theta = 90 \rightarrow$ undamped

$\theta = (0, 90)$

under



يجوز باستخدام
الآن اننا سنبه

$$\text{Find } f \quad \left(\frac{-8 \times \pi}{\sqrt{1 - f^2}} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} f = 0.5 \\ f = 0.707 \rightarrow \text{underdamped} \end{array} \right.$$

$$d = 0.4$$

$$TP = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - f^2}}$$

$$1 = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - 0.4^2}}$$

$$\omega_n = 3.42$$

$$T_s = \frac{4}{f \omega_n} = 2.9$$

for Input = 2 V

Find The steady state error

$$E_{ss} = \text{Input} - \text{output} = 2 - 1 = 1$$

لما يكون في عندي Imaginary Pole ال يكون في عندي
Part


Oscillation

under damped
un damped

over damped
critically damped


Oscillation لا يكون Imaginary لا يكون
Part

overshoot ال (f) و عاكسة من قبة
Oscillation و عاكسة من f




Critically damped faster
than over damped
Steady state ال

لما غير Controller gain يتغير عندي حصة f و بالآتي تتغير
Response ال



Characteristics of open and closed loop systems.

Steady state Error, Sensitivity, disturbance rejection.



Transient Response
Steady state Response
 T_s
DC gain
Disturbance Sensitivity.


في هذه التجربة استخدمنا
Speed system

لأنه Position system
unstable at open loop

ملاحظة
Settling time
من أين يتوقف
التي تكون بها مستقرة

settling time


Open Loop



$$T.F = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c}{T_s + 1}$$


$G_c \rightarrow$ controller gain

لما أزيد أو أنقص قيمة G_c
ذلك لن يؤثر على (T_s) وبالتالي
لن يؤثر على سرعة النظام



open loop

closed Loop




$$T.F = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c}{1 + G_c G_p} = \frac{G_c}{1 + \frac{G_c}{T_s + 1}}$$

$$\Rightarrow \frac{G_c}{T_s + 1 + G_c} \Rightarrow \frac{G_c}{T_s + 1 + G_c}$$

$$\tilde{r}_{closed} = \frac{r_o}{1 + G_c}$$

لما أزيد G_c تقل \tilde{r} وتزداد سرعة النظام



closed loop

If $k = 2$ $r_{open} = 0.3$

Find r_{closed}

$$r_{closed} = \frac{0.3}{1 + 2} = \frac{0.3}{3} = 0.1$$

Steady state error


Input: 3
output: 2

$$E_{ss} = 3 - 2 = 1$$

$$E_{ss} = \text{Input} - \text{output}$$


Unit

[stop Input]



Openloop

closed Loop



$$T.F = \frac{g_c g}{1 + g_c g}$$

$$E_{ss} = 1 - g_c g$$

(controller gain) g_c كلما زاد
Error يزداد

$$E_{ss} = 1 - \frac{g_c g}{1 + g_c g}$$

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + g_c g}$$

$$g_c \uparrow E_{ss} \uparrow$$

(مردم، ما)

Error كلما زاد g_c يقل Error

Ex IF $g = 0.5$ find g_c

such that $E_{ss} = 0.5$

$$0.5 = 1 - (0.5) g_c$$

$$g_c = 1$$

عند تغيير وحدة لل gain
في احوال النظام اي
closed loop
يجب ان يقل Error
د تربية ال accuracy

Error accuracy يزداد Error

اللاقة بين accuracy وال

في مثال "ن" ازيد ال accuracy في closed loop يزداد K

اذا في open loop يقل K

Sensitivity


The ratio of the changes in the system T.F due to the change in process or parameter...

T.F


$$S_g = \frac{(\Delta T/T)}{\Delta g}$$

$$\text{or } \frac{\partial T}{\partial g} \cdot \frac{g}{T}$$

Plant



Openloop




$$T.F. = G_c G$$

$$\mathcal{S}_G^T = \frac{\partial T}{\partial G_c} \times \frac{G_c}{T}$$

$$= G \times \frac{G_c}{G_c G} = 1 \equiv 100\%$$

"كافة مدخلات"

Closed loop



$$T.F. = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$$

$$\mathcal{S}_G^T = \frac{1}{1 + G_c G}$$

loop gain

لما أزيد G_c يقل \mathcal{S}_G^T
(علاقة عكسية)

دأقل مدخل في دأقل


Sensitivity for closed loop < 1

$$\mathcal{S}_G^G = \frac{\partial G}{\partial T} \times \frac{T}{G} = \frac{\partial G}{\partial T} \times \frac{T}{G}$$

$$\mathcal{S}_T^T = \mathcal{S}_G^T \times \mathcal{S}_T^G \rightarrow \text{مبدأ قاعدة السلسلة}$$


$$\mathcal{S}_R^T = \mathcal{S}_G^T \times \mathcal{S}_T^G \times \mathcal{S}_R^T$$

Disturbance rejection.



لا يؤثر على Controller
• دائماً مدخل (added to the system)

• يؤثر على Plant




total output = output due to $R(s)$ + output due to D
(Using super position)

$$\frac{Y}{R(s)} = \frac{G_c G R}{1 + G_c G H}$$

Closed Loop

$$Y_D = \frac{G \cdot D}{1 + G_c G H}$$

→ output $\frac{Y}{D}$ کا $\frac{1}{1+G_c G H}$ حصہ ملے گا۔
یعنی $\frac{Y}{D}$ کا $\frac{1}{1+G_c G H}$ حصہ ملے گا۔



Open Loop

$$Y_{R(s)} = G_c G R$$

$$Y_D = G \cdot D$$

→ output $\frac{Y}{D}$ کا $\frac{1}{1+G_c G H}$ حصہ ملے گا۔
یعنی $\frac{Y}{D}$ کا $\frac{1}{1+G_c G H}$ حصہ ملے گا۔

نکاحی

تائیدہ رج سے شرط ملے گی

$$D \% = \frac{\text{output due to } D}{\text{total output}}$$


output $\frac{Y}{D}$ کا $\frac{1}{1+G_c G H}$ حصہ ملے گا۔

Closed Loop → Disturbance Rejection


$\omega_{n, closed}$ و $\omega_{n, open}$ في دائرة مغلقة

For the second order system

الس



$$T.F = \frac{gc \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$



$$T.F = \frac{gcg}{1+gcg} \Rightarrow \frac{gc \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1 + \frac{gc \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{gc \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2 + gc \omega_n^2}$$

$\omega_{n, closed}^2$

$$\omega_{n, closed}^2 = \omega_n^2 + gc \omega_n^2$$

$$\omega_{n, closed} = \omega_n \sqrt{1 + gc}$$

$gc \uparrow \quad \omega_{nc} \uparrow$

$\zeta_{closed} = \zeta_{open}$ و $\zeta_{open} = \zeta$

$$2\zeta_c \omega_{nc} = 2\zeta \omega_n$$

$$\zeta_c = \frac{\omega_n \zeta}{\omega_{nc} \sqrt{1+gc}}$$

$$\Rightarrow \zeta_c = \frac{\zeta}{\sqrt{1+gc}}$$

$gc \uparrow \quad \zeta_c \downarrow$

✓ Input = 2 V

//////	G	w (rpm)	V _o (exp)	Ess (exp)
open loop system without	0.2	690	1.88	0.12
Disturbance	0.6	1560	4.2	-2.2
	1	2800	7.5	-5.5
closed loop system without	0.2	370	1	1
	0.6	520	1.4	0.6
Disturbance	1	690	1.87	0.13

Find Ess,

Find the sensor gain

• which system (open or closed) benefits from the increasing of G?

Ex: 1


1) Ess = Input - output

$$= 2 - 1.88 = 0.12$$

closed loop
"بغلق"

بغلق

2) Sensor gain = $\frac{\text{output}}{\text{Input}}$



$$= \frac{V_{out}}{w(rpm)} = \frac{1}{370} = \frac{1.4}{520} = \frac{1.87}{690}$$

$$= 2.7 \times 10^{-3}$$

3) G = $\frac{\text{output}}{\text{input}}$

closed loop

Error

مازاد
رذات ال

accuracy

n	V _i	G	DG/G ₀	Experimentally			
				V _o	T _n	DT/T _n	ST
1	2	0.2	//////	1	1/2	//////	//////
2	2	0.6	0.667	1.4	0.7	0.285	0.427
3	2	0.8	0.25	1.55	1.55/2	0.096	0.384
4	2	1	+0.2	1.87	0.935	0.171	0.855

DG = G_n - G_{n-1}

T_n = V_o / V_i

DT_n = T_n - T_{n-1}

$\frac{(DT_n / T_n)}{DG_n / G}$

DG/G₀

$$= \frac{0.6 - 0.2}{0.6} = 0.667$$

$$\frac{1.87 - 0.935}{1} = 0.935$$

$$\frac{0.7 - 0.5}{0.7} = \frac{0.285}{0.667}$$

Matlab Tutorial

هم تركيز مع شرح المفاهيم في هذا التجربة

الأوامر المطلوبة

TF ()

Pole ()

Zero ()

step ()

Pzmap ()

damp ()

يحدد قيم Poles

يحدد قيم Zeros

معلومات عن step responses

يوضح مكانة البولينز (zeros)

يحدد ζ و ω_n

Ts
TP
T_r

لحادي أضعف Pole

k_D

يستخدم

لدي أضعف Zero

k_I يستخدم

أو constant k_P

لدي أضعف

underdamped to over or critical

we use k_I or k_D

كما حازت ال gain بتره ω_n وبتقل ζ زينا

$$a = [1 \ 2]$$

$$b = [1 \ 2 \ 4]$$

$$\rightarrow T = a/b$$


$$1) T.F(a/b) = \frac{s+2}{s^2+2s+4}$$

$$2) Zero(T) = -2$$

$$3) Pole(T) = -1 \pm i\sqrt{3}$$

$$4) Pzmap(T)$$

$$5) damp(T)$$



⇒ Stable system
(all poles at the LHS)

$$\zeta = 0.5$$

$$\omega_n = 2$$

$$2\zeta\omega_n = 2$$

$$2/2 = 1$$

$$\delta = \frac{1}{2}$$

$$6) step(T)$$

$$Ts = \frac{4}{\omega_n} = 1$$

$$TP = ()$$

$$Tr = ()$$

20

at k=0

open loop poles


Modeling and Simulation

من شرح الوب

Root locus Tutorial


Root Locus:- the Plot of the Paths of all Possible closed loop Poles as the design Parameter takes on the Range of Possible values

closed loop response depends on The location of closed loop Poles.



$$\cos \phi = \frac{g_{wn}}{wn} = \zeta$$

اذا بدى اكله قيمة
(controller gain)




Segment 1 ال فو ال

odd number of Poles and Zeros

Root locus من يكونه جزيه

$$s_{1,2} = -\zeta \pm 2\zeta$$



Find wn , T_s , T_F &

$$wn = \sqrt{(2)^2 + (2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$T_s = \frac{4}{g_{wn}} = \frac{4}{1} = 4$$

$$\zeta = \frac{4}{\sqrt{5} \times 8}$$

$$\zeta = 0.447$$

$$T.F = \frac{s + 3}{s^2 + 2s + 5}$$

$$\phi = \cos^{-1}(\zeta) = 63.43^\circ$$


for the following sketch. Find ω_n , ζ , T.F. and draw the root locus

$$\omega_n = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \text{ (Under damped)}$$

$$T.F. = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$



→

$$GA = \frac{\# \text{ Poles} - \# \text{ Zeros}}{\# \text{ Poles} - \# \text{ Zeros}}$$

$$= \frac{2 - 0}{2} = 1$$


$$\phi = \frac{(180)(2k+1)}{n-m}$$

$$\begin{cases} k = 0, 1, \dots, n-m-1 \\ h = 0, 1 \end{cases}$$

$$n-m-1 = 2-1 = 1$$

$$\phi_1 = \frac{180}{2} = 90$$

$$\phi_2 = \frac{(180)(3)}{2} = 270$$



If the system changed to

under damped = ??

$$\frac{1}{s^2 + 2}$$


$$\zeta = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{2}$$


~~over damped to~~

PID controllers


• Proportional $\rightarrow k_p$



• Integral $\rightarrow \frac{k_I}{s}$



• Derivative $\rightarrow sk_D$



$$PID = k_p + sk_D + \frac{k_I}{s} = \frac{s^2 k_D + sk_p + k_I}{s}$$


Controller	Effect
P ($k_p \times V_{error}$)	The main drive, reduce the "overall" error
I ($k_I \times \int V dt$)	reduce the final error, (move the system to smaller error)
D ($k_D \times \frac{dV}{dt}$)	reduce The overshoot and ringing, and has no effect on the final error

	rise time	overshoot	settling time	steady state error
k_p	↓	↑	small change	↓
k_I	↓	↑	↑	Eliminated
k_D	small change	↓	↓	small change

$k_p, k_I, k_D \rightarrow$ depends on each other

من الواضح من الرسم

ال overshoot \rightarrow يقل k_D \rightarrow يقل k_D



$$\text{output} = \frac{G_1 G_4}{s} + \frac{G_2 G_4}{s} + G_3 G_4 s$$

لا حظ ان G_4 يتحكم في مقدار ال output
القادم من كل AMP

لذلك هو يعتبر

Controller - Controller

* التحويل *

1) خط اعلى مشتقة على طرف لود

2) summing point = اعلى


[Ex]

$$\frac{1}{2} V_o'' + \frac{1}{2} V_o' + V_o = V I_n$$


$$\Rightarrow \left[\frac{1}{2} V_o'' = V I_n - \frac{1}{2} V_o' - V_o \right] \times 2$$

(مشتقة اعلى في 2)
اعلى مشتقة
لحصولها نحاط


$$V_o'' = 2 V I_n - V_o' - 2 V_o$$



Block Plant




في التحويل



Summing Point

دعنا نحل كل واحد على حدة
لذلك بعمل تجزئة

Ex1



و حل

الحل في المثال

$$4s^2 + 1$$

المعادلة التالية

Ex2

$$T_s =$$

$$\frac{3}{2s^2 + s + 1}$$

draw the Block diagram


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{3}{2s^2 + s + 1}$$

$$\Rightarrow 2s^2 V_{out} + s V_{out} + V_{out} = 3 V_{in}$$

25-1

Ex 1


11



25-A


$$2v_o'' + v_o' + v_o = 3v_{in}$$

$$v_o'' = \frac{3}{2}v_{in} - \frac{1}{2}v_o' - \frac{1}{2}v_o$$



التدوين في 26-A


Ex 3



add PID controller

نح دو دحل

لا حظ انه
دا نجا انا دافلا
Plant summing
point
في v_in
دالنا راج صرنا
اكانا
شقة




تو ميل في 26-B

Ex 3

$$y'' - 3y' + y = x$$


$$y'' = 3y' - y + x$$

تو ميل في 26-C




0.5

Ex 2




26-A

26-11




Operational Amplifier.



★ Ideal Operational Amp has the following specifications

- 1) Infinite Input R
- 2) Zero output R
- 3) Infinite common mode-rejection ratio
- 4) Zero input current and input voltage offset



- 1) $I_1, I_2 = 0$
- 2) $V_x = V_y = \text{Zero}$
- 3) KCL at each node (using node 1)


Proportional Amp

$$A_p = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_x - V_{in}}{R_1} + \frac{V_y - V_o}{R_2} = 0$$

$$V_x = V_y = 0 \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{Z_{out}}{Z_{in}} \quad \text{نسخه 1}$$




نقطه $\frac{v_x - v_1}{R_1} + \frac{v_x - v_o}{R_2} = 0 \rightarrow (1)$

$v_y = v_2 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$ * voltage division

$v_x = v_y = v_2 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \rightarrow (1) \text{ عرف في}$

$v_{out} = (v_2 - v_1) \frac{R_2}{R_1} \rightarrow \text{Difference Amp}$





Using super position

$\Rightarrow \frac{v_{out}}{v_1} = -\frac{R_3}{R_1}$

$\frac{v_{out}}{v_2} = -\frac{R_3}{R_2}$

$\Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_3}{R_1} - \frac{R_3}{R_2}$






$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -R_2 C s \rightarrow \text{Derivative Amp}$$


$$K_D = -R_2 C$$

(S جوله)



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-1}{R_1 C s} \rightarrow \text{Integral Amp}$$

$$K_I = \frac{-1}{R_1 C}$$



Find $\frac{V_{out}}{V_{in}} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-Z_{out}}{Z_{in}}$

$$Z_{out} = \frac{R_1 \times \frac{1}{Cs}}{R_1 + \frac{1}{Cs}} = \frac{R_1}{R_1 C s + 1}$$

The general form for the first order system

$$\tau = R_1 C \rightarrow$$


$$K = -\frac{R_1}{R_2}$$

كوتلا خلت
ترتيب سرعة
النظام

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-\left(\frac{R_1}{R_1 C s + 1}\right)}{R_2} \Rightarrow \frac{-R_1}{R_1 R_2 C s + R_2}$$

$$\frac{-\frac{R_1}{R_2}}{R_1 C s + 1}$$

29



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{Z_{out}}{Z_{in}}$$

$$Z_{in} = \frac{R_1 + \frac{1}{Cs}}{R_1 + \frac{1}{Cs}} = \frac{R_1}{R_1 Cs + 1}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_2 \cdot \frac{1}{Cs}}{\frac{R_1}{R_1 Cs + 1}} = \frac{-R_2(R_1 Cs + 1)}{R_1}$$


$$= \frac{-R_2 R_1 Cs - R_2}{R_1}$$

$$k_P = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$k_D = -R_2 C_1$$

$$k_I = \text{zero}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_C = \frac{1}{Cs} \\ Z_L = Ls \\ Z_R = R \end{array} \right.$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{Z_{out}}{Z_{in}} = \frac{-R_2}{\frac{R_1 Ls}{R_1 + Ls}}$$

$$Z_{in} = \frac{R_1 Ls}{R_1 + Ls}$$

$$= \frac{-R_2(R_1 + Ls)}{R_1 Ls}$$

$$= \frac{-R_2 R_1 - R_2 Ls}{R_1 Ls}$$

$$k_P = -\frac{R_2}{R_1}$$


$$k_D = 0$$

$$k_I = -\frac{R_2}{L}$$

30

Magnetic levitation

I_{ref} [voltage converted to current]



type of controller \rightarrow SISO (single input single output)

Input \rightarrow magnetic force output \rightarrow Position

number of control signals = number of actuators number of input = 2

Force $\begin{cases} \rightarrow \text{attraction of upper pole} \\ \rightarrow \text{repulsive at the lower pole} \end{cases}$

* Pendulum, Car

one input \rightarrow $\begin{cases} \text{Pend} \\ \text{Car} \end{cases}$ \rightarrow two outputs

(SIMO)

